

PM1234

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



SZÜGŐ / TŰZŐ
PNEUMATIKUS 2IN1

PM-GP-100T



EREDETI ÚTMUTATÓ

TARTALOM

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	3 A KÉSZÜLÉK
ALKALMAZÁSA	4 MŰSZAKI ADATOK
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK	5
BIZTONSÁG	5 Kidobott tárgyak okozta
veszélyek	6 Üzemeltetési
veszélyek	6 Veszélyek miatt ismételt
mozdulatok	6 A tartozékokkal és fogyóeszközökkel kapcsolatos
veszélyek	7 Veszélyek a munkahelyen
7 Por és kipufogógázok által okozott veszélyek	7
Zajveszély	8 Rezgések által okozott
veszélyek	8 További biztonsági utasítások sűrített levegőhöz
eszközök	8 További biztonsági utasítások a pneumatikus tűzőgéphez ..
felszerelések ..	10 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
11 INDÍTÁS	12 A sűrített levegő forrás
csatlakoztatása	12 A tá
betöltése	13
MŰKÖDÉS	13
FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS	14
Kézi kenés	14
Tisztítás	14
GARANCIA	15 A gyártói garancia
kizárása ..	15
SZOLGÁLTATÁS	15
A HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA	15 GYÁRTÓI
ADATOK	16 MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT	17

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

	FIGYELEM: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Tartsa meg az utasításokat.
	Ne használja a készüléket állványon vagy létrán.
	Trigger biztonság.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőkesztyűt.
	MEGJEGYZÉS: Védő fejhallgatót kell viselni.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőszemüveget.
	Ne használja a készüléket érintkező üzemmódban olyan alkalmazásokban, mint például kartondobozok vagy ládák bezárása és szállítási biztonsági rendszerek felszerelése utánfutókon és teherautókon. Figyelmeztetés, hogy a készüléket csak biztonságos munkaterületeken szabad használni. Legyen óvatos, amikor egyik beszurási pontról a másikra vált.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.
	KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁZAT: A használt berendezések kötelező szelektív gyűjtése és a többi hulladékkal együtt történő elhelyezésének tilalma. Kérjük, olvassa el a "HASZNÁLT KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA" című részt. A hivatkozás forrása nem található."

A kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban készülékeink folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, ügyeljen az esetleges eltérésekre.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA Ez a készülék

összeszerelési és javítási munkákra készült. A készülék alkalmas anyagok, például puha fa vagy rétegelt lemez feldolgozására. A készülék bármely más használata vagy módosítása a rendeltetésszerű használattal ellentétesnek minősül, és súlyos balesetveszélyt jelent. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésellenes használatából eredő károkért. A készülék kizárólag magánhasználatra szolgál. A készülék nem kereskedelmi használatra készült.



A készüléket csak hivatalos szervizben szabad javítani és karbantartani.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	PM-GP-100T
Ajánlott nyomástartomány	4-7 bar
Maximális elfogadható nyomás	8 bar
Ajánlott kenőanyag	Olaj sűrített levegőhöz
Magazin kapacitása	100 db.
Köröm hossza	15-50 [mm]
A köröm típusa	18 óra
Tűző hossz	10-40 [mm]
Tűzés szélessége	5,7 mm
Kapcsolat	1/4"
Ajánlott tömlőátmérő	9 mm
Sűrített levegő minősége	Tiszta, olajköddel és páralecsapódás nélkül
Nettó tömeg	1,25 kg
A készülék méretei	24 x 23,5 x 5,8 [cm]
Levegőfogyasztás a varráshoz	kb. 0,09 l töltési ciklusonként
Rezgésszint	1,43 m/s ²
Bejelentett hangnyomásszint LpA	82,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Mért hangteljesítményszint LwA	95,4 dB(A) - K= 2,5 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint LwA	97dB(A)

ÁLTALÁNOS GONDOLATOK

A motor beindítása előtt figyelmesen olvassa el az ebben a kézikönyvben található összes információt. Olvassa el annak az eszköznek az utasításait is, amelybe ez a motor be van szerelve. Munka közben kövesse az utasításokat. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

BIZTONSÁG

Olvassa el az összes biztonsági tippet és utasítást. A következő biztonsági tanácsok és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Kérjük, őrizzen meg minden biztonsági megjegyzést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

Tartsa távol ujjait a kioldótól, amikor nem használja ezt a készüléket, és amikor egyik munkahelyzetből a másikba vált.

Többféle veszély A készülék csatlakoztatása, leválasztása, töltése, használata vagy szervizelése, tartozékok cseréje vagy a készülék közelében végzett munka előtt olvassa el és értse meg a biztonsági utasításokat.

Ezen utasítás be nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat.

Tartsa távol az összes testrészt, például karokat, lábakat stb. a lövés irányától, és ügyeljen arra, hogy a felütő tárgy ne tudjon behatolni a testrésszbe.

A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy a meghajtott tárgy eltávolodhat tőle visszapattan, sérülést okozva.

Tartsa erősen a készüléket, és készüljön fel a visszarúgásra.

A behelyező eszközt csak műszakilag képzett felhasználók használhatják.

Ne végezzen semmilyen változtatást a behelyező eszközön. A módosítások csökkenthetik a hatékonyságot biztonsági intézkedéseket és növeli a felhasználó és/vagy harmadik felek kockázatát.

A szerszám nem ütheti be a rögzítőelemeket kemény felületekbe, például acélba vagy betonba.

Ne dobja ki a biztonsági utasításokat.

Ne használja a készüléket, ha az megsérült.

Legyen körültekintő a kalapált tárgyak kezelésekor, különösen a kikapcsolás, mert a hajtott elemek éles hegyekkel rendelkeznek, amelyek sérüléseket okozhatnak.

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e hibás, nem megfelelően csatlakoztatva ill kopott alkatrészek.

Ne hajoljon túlságosan előre. Csak biztonságos munkahelyen használja. Mindig győződjön meg róla hogy stabil a testtartása és megőrizze egyensúlyát.

Tartsa távol a harmadik feleket (ha olyan környezetben dolgozik, ahol valószínű a mozgás elhaladó emberek). Jól jelölje meg a munkaterületét.

Soha ne irányítsa a készüléket önmagára vagy másokra.

Ne dörzsölje be a rögzítőelemeket a munkadarab élébe vagy sarkába, vagy a munkadarabba vékony elemek. Ebben az esetben a munkadarab könnyen eltörhet, és a rögzítőelem eltörhet visszaugorhatott és megüthet valakit.

Csak olyan kesztyűt viseljen, amely jó érzést és a kioldó biztonságos működését biztosítja minden vezérlőeszköz.

Mindig használja a második fogantyút (ha van).

FÖRÖTT TÁRGYOK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK

A kalapált tárgyak kirakodásakor, beállításkor, duguláselhárításkor vagy tartozékok cseréjekor a meghajtó berendezést nem szabad csatlakoztatni.

Munka közben ügyeljen arra, hogy a behelyezett tárgyak mindig megfelelően hatoljanak át az anyagon, és ne kerüljenek átirányításra vagy helytelenül a felhasználó és/vagy harmadik fél felé.

Működés közben a munkadarabból vagy a befogó- vagy tárolórendszerből szilánkok szállhatnak ki.

A készülék használatakor mindig viseljen ütésálló szemvédőt oldalvédővel.

A felhasználónak fel kell mérnie a más embereket érintő kockázatot.

Legyen óvatos azokkal az eszközökkel, amelyek nem érintkeznek a munkadarabbal, mert ezek véletlenül működhetnek, és sérülést okozhatnak a felhasználónak és/vagy harmadik feleknek.

Ügyeljen arra, hogy a készülék mindig biztonságosan feküdjön a munkadarabon, és ne tudjon elcsúszni.

MŰKÖDÉSI VESZÉLYEK

Tartsa megfelelően a készüléket, hogy reagáljon a normál vagy hirtelen mozgásokra, például a visszarúgásra.

Vegyen fel stabil testtartást, és mindig őrizze meg egyensúlyát.

Viseljen megfelelő védőszemüveget; megfelelő kesztyű és védőruházat használata javasolt.

Viseljen megfelelő hallásvédőt.

Használja a megfelelő tápegységet a kézikönyvben leírtak szerint.

A felhasználói útmutatónak el kell vezetnie a felhasználót a berendezés helyes használatához. Tartalmaznia kell, hogy mely felhasználások megengedettek és melyek nem, valamint az ezzel járó kockázatokról, pl .

A felhasználói utasításoknak figyelmeztetniük kell a kapcsolt működtetéssel járó veszélyekre.

ISMÉTLŐDŐ MOZGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

Ha a készüléket hosszú ideig használja, a felhasználó kényelmetlenséget érezhet a kezében, karok, vállak, nyak vagy más testrészek.

A készülék használata során a felhasználónak megfelelő, de ergonomikus testtartást kell felvennie test Tartson biztonságos testtartást, és kerülje a kényelmetlen vagy instabil testhelyzeteket.

Ha a felhasználó olyan tüneteket tapasztal, mint például tartós vagy visszatérő kellemetlen érzés, fájdalom, szívdobogás, fájó foltok, bizsergés, zsibbadás, égő érzés vagy merevség, ezeket a figyelmeztető jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

TARTOZÉKOKKAL ÉS FOGYASZTÓANYAGOKKAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

Ha lehetséges, válassza le a sűrítettlevegő-ellátást a készülékről, mielőtt kicseréli vagy hozzáadja a tartozékokat, például a munkadarab érintkezőit vagy a beállításokat.

Csak a gyártó által biztosított méretű és típusú tartozékokat használja.

Csak a készülék gyártója által javasolt kenőanyagokat használjon.

A használható ütközőelemek adatai közé tartozik a minimális és maximális átmérő, hossz, valamint az ütközőelemek jellemzői, például a kaliber és a szög.

MUNKAHELYI VESZÉLYEK

A munkahelyi balesetek fő okai a megcsúszások, megbotlások és elesések. Ügyeljen a készülék használatából adódó csúszós felületekre és a sűrített levegős tömlő által okozott megbotlási veszélyekre.

Rendkívüli körülményekkel járjon el ismeretlen környezetben. Előfordulhatnak rejtett veszélyek, például elektromos vagy egyéb tápkábelek.

Ezt a készüléket nem robbanásveszélyes környezetben való használatra tervezték, és nincs szigetelve az elektromos energiával való érintkezéstől.

Ügyeljen arra, hogy a működési tartományon belül ne legyenek elektromos kábelek, gázvezetékek stb., amelyek veszélyt okozhatnak, ha a készülék megsérül.

POR ÉS KIPUFOGÓ GŐZEK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK

Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol statikus por van jelen, az por felszaporodhat, ami veszélyt jelent.

A pneumatikus tűzőgépet a kézikönyvben található utasítások szerint kell üzemeltetni és karbantartani, hogy minimálisra csökkentse a por és a füst kibocsátását.

Az elszívott levegőt úgy kell elvezetni, hogy poros környezetben minimális legyen a porképződés.

A készülék minden beépített alkatrészét vagy tartozékát, amelyek a por és gőzök összegyűjtésére, beszívására vagy elnyomására szolgálnak, a gyártó ajánlásainak megfelelően kell használni és karbantartani.

Ne lélegezze be az elszívott levegőt. Kerülje el az olyan helyzeteket, amikor az elszívott levegő a szemébe kerülhet.

Az egység távozó levegője vizet, olajat, fémrészecskéket vagy a kompresszorból származó szennyeződést tartalmazhat. Ez negatív hatással lehet az egészségre.

ZAJ ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK

A magas zajszintnek való kitettség védelem nélkül maradandó fogyatékoságot, halláskárosodást és egyéb problémákat, például fülzúgást (csengés, zümmögés, fütyülés vagy fülzúgás) okozhat.

Szükséges a kockázatértékelés elvégzése és a megfelelő szabályozások végrehajtása e kockázatok kezelésére. A megfelelő kockázatcsökkentő megoldások tartalmazhatnak olyan intézkedéseket, mint például a hangszigetelő anyagok, amelyek megakadályozzák a tárgyak „csilingelését”.

Viseljen megfelelő hallásvédőt.

A készüléket a jelen kézikönyvben foglalt ajánlások szerint kell üzemeltetni és karbantartani, hogy elkerüljük a zajszint szükségtelen növekedését.

Ha a készülék hangtompítóval rendelkezik, használat közben győződjön meg arról, hogy a helyén van és jó állapotban van.

REZGÉSEK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK

A rezgéseknek való kitettség idegbénulást okozhat, és megszakíthatja a kezek és karok véráramlását.

Ha hideg körülmények között dolgozik, viseljen meleg ruhát, és tartsa a kezét melegen és szárazon.

Ha zsibbadást, bizsergést, fájdalmat vagy fehér foltokat észlel az ujjain vagy a kezein a bőrön, kérjen általános orvosi tanácsot képzett foglalkozás-egészségügyi szakembertől.

A rezgésszint szükségtelen növekedésének elkerülése érdekében használja és tartsa karban a készüléket a kézikönyv ajánlásai szerint.

Fogja meg a készüléket enyhén, de határozottan, mivel a vibráció veszélye általában nagyobb, ha nagyobb a markolat erőssége.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TIPPEK AZ MŰKÖDTETÉSŰ ESZKÖZÖKHEZ

SŰRÍTETT LEVEGŐ

A sűrített levegő súlyos sérüléseket okozhat.

Mindig zárja el a levegőellátást, és válassza le az egységet a levegőellátásról, ha nincs jelen használt.

Tartozékok cseréje előtt mindig válassza le a készüléket a sűrített levegő-ellátásról, beállítások és/vagy javítások elvégzése, valamint az egyik munkahelyről a másikkra költözközéskor a második.

Tartsa távol az ujjait a kioldótól, amikor a készüléket nem használja, és amikor hordozza munkapozíciót másikkra.

Soha ne irányítsa a sűrített levegőt önmagára vagy másokra.

Az ostorozó tömlők súlyos sérüléseket okozhatnak. Mindig ellenőriznie kell, hogy nem sérült vagy meglazult a tömlői vagy csatlakozásai.

Soha ne szállítson sűrített levegős készüléket a tömlőnél fogva.

Soha ne húzza a sűrített levegős készüléket a tömlőnél fogva.

Ne lépje túl a maximális Psi max üzemi nyomást. sűrített levegővel működő készülékek használatakor.

A sűrített levegős berendezéseket csak a munkafolyamathoz szükséges legalacsonyabb nyomású sűrített levegővel szabad üzemeltetni a zaj és vibráció csökkentése, valamint a kopás minimalizálása érdekében.

Oxigén vagy gyúlékony gázok használata sűrített levegővel működő berendezések működtetéséhez tűz- és robbanásveszélyt jelent.

Legyen óvatos, ha sűrített levegővel működő eszközöket használ, mivel a készülék lehülhet, ami befolyásolja a fogást és a vezérlést.

KIEGÉSZÍTŐ TŰZŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

PNEUMATIKUS



FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Soha ne lépje túl a megengedett 8 bar-os maximális üzemi nyomást.

- Az üzemi nyomás szabályozásához nyomáscsökkentőt kell használni.
- Soha ne használjon oxigént vagy más gyúlékony gázt energiaforrásként.

Tartsa a munkaállomást tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és az elégtelen világítás különféle balesetekhez vezethet.

A behelyezőeszköz használatakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyerekek vagy más személyek a közelben. Ha elvonja a figyelmét a munkától, elveszítheti uralmát a készülék felett.

Mindig legyen óvatos, és figyeljen arra, amit csinál. A hajtószerszámmal való munkavégzés józan ész igényel. Ne használja a behelyező eszközt, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Még egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet a vezetőszerszám használata közben.

Kerülje a természetellenes testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig stabil testtartást és egyensúlyt tartson fenn. Így váratlan helyzetekben jobban irányíthatja a hajtószerszámot.

Javítás és karbantartás, valamint szállítás előtt a készüléket le kell választani a sűrített levegőforrásról.

SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne használja a készüléket állványon vagy létrán.

Soha ne használjon hidrogént, oxigént, szén-dioxidot vagy más palackgázt energiaforrásként ehhez a szerszámmal, mert az robbanást és ezáltal súlyos sérülést okozhat.

SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne működtesse a készüléket, ha a kioldóvédő megsérült vagy eltávolították. Ellenkező esetben sérülés következhet be.

A tömlő gyorscsatlakozójának leválasztásakor tartsa erősen a tömlőt a kezével, hogy elkerülje a tömlő eltöréséből származó sérüléseket.

A sűrített levegő csatlakoztatásához használjon ¼"-os menetes dugós csatlakozót és gyorscsatlakozók.

Soha ne tegye a kezét a konnektor közelébe, ha a készülék használatra kész sérülések előfordulhatnak.

Vigyázzon a sérülésekre. Indítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e a készülék meghibásodott, semmilyen körülmények között nem szabad elindítani.

Ne használjon éles tárgyakat. Ne helyezzen be éles és/vagy fémtárgyakat tárgyak a készülék belsejében.

A sűrített levegővel hajtott meghajtó berendezést csak csövekhez szabad csatlakoztatni amikor biztosított, hogy a megengedett legnagyobb nyomást nem lépik túl többel 10%-nál, pl. a vezetékekbe beépített nyomásszabályozó szeleppel (nyomáscsökkentővel). sűrített levegő csatlakoztatott vagy beépített nyomáshatároló szeleppel.

Pneumatikus meghajtó használatakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális nyomást.

A szükségtelenül magas zajszint, a megnövekedett kopás és az ebből eredő meghibásodások elkerülése érdekében a sűrített levegős meghajtású berendezést csak a munkatípusnak megfelelő nyomáson szabad üzemeltetni.



FIGYELEM! TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!





- Soha ne táplálja a pneumatikus meghajtó berendezést oxigénnel vagy gyúlékony gázokkal nyomás.

EREDETI TARTOZÉKOK/ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

Mindig használja a használati utasításban meghatározott tartozékokat és kiegészítő felszereléseket. A használati útmutatóban leírtaktól eltérő ütőszerszámok vagy tartozékok használata sérülést okozhat.

A pneumatikus készüléket mindig szakképzett szakemberrel javíttassa meg, és mindig eredeti pótalkatrészeket használjon. Ennek köszönhetően a pneumatikus berendezés javítás utáni használatának megfelelő biztonsági szintje garantált.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



Nem Kijelölés
1 Elszívó fedél (forgó)
3 Fogantyú
5 Magazin kar
7 Magazin megtelt jelző
9 Kioldó védelem
11 Előlap

Nem Kijelölés
2 Trigger
4 menetes dugós csatlakozó 6,35 mm (1/4")
6 Magazin
8 recés csavar
10 Indulás
12 Gyorsreteszelő kar az elülső lemezhez

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Mindig minden használat előtt tegye fel a mellékelt szemüveget védő.

SÚRÍTETT LEVEGŐ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA

TIPP

- A levegős szerszám teljes teljesítményének elérése érdekében mindig legalább 9 mm belső átmérőjű sűrített levegős tömlőt használjon. A túl kicsi belső átmérő jelentősen csökkentheti a hatékonyságot.
- A készüléket csak olajködöt tartalmazó tisztított sűrített levegővel szabad táplálni, legfeljebb 8 bar üzemi nyomáson a készülékben. Az üzemi nyomás szabályozásához a kompresszort nyomáscsökkentővel kell felszerelni.



FIGYELEM!

- A sűrített levegő vezetékekben nem lehet páralecsapódás.
- Ahhoz, hogy ez a szerszám hosszú ideig működjön, elegendő levegőolajjal kell ellátni.
Ez a következőképpen tehető meg:
 - olajozott sűrített levegőt használjon ködölajozó felszerelésével.
 - Ködös olajozó nélkül: minden nap kézzel kell olajozni a menetes dugaszoló csatlakozóval (4). Adjon hozzá körülbelül 1-2 csepp levegőolajat 15 perces folyamatos működéshez.
- Ha a szerszámot több napig nem használta, kézzel kell bedugni a dugaszoló aljzatba menetes (4) körülbelül 5 csepp pneumatikus olaj.

Csatlakoztassa a készüléket megfelelő sűrített levegő forráshoz.

1. Ehhez nyomja rá a sűrített levegő tömlő gyorscsatlakozóját (nem tartozék) a csatlakozóra a pneumatikus tűzgép ¼ (4) menetes dugója. A blokkolás automatikusan megtörténik.
2. Csatlakoztassa a sűrített levegős tömlő másik végét a nyomáscsökkentőhöz (szűrővel).
kompresszor.

A MAGAZIN BETÖLTÉSE

- Nyomja meg a magazin kart (5), és csúsztassa ütközésig a magazin fedelét.
- Helyezze be a megfelelő hajtóanyagot (szögeket, lásd B ábra vagy kapcsokat, lásd C ábra) a folyóirat (6). A kapcsokat a tárrúdra (6) kell helyezni.
- Csúsztassa előre a magazin fedelét, amíg a helyére nem kattán.

SZOLGÁLTATÁS

Töltse be a pneumatikus tűzőgép tárá (6) a "BETÖLTÉS" részben leírtak szerint.
"MAGAZIN"

Állítsa be a megfelelő üzemi nyomást nyomáscsökkentővel (nem tartozék).

TIPP

Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a készüléken a maximális üzemi nyomást (8 bar). A túlzott üzemi nyomás nem növeli a teljesítményt, csak növeli a sűrített levegő fogyasztását és felgyorsítja a készülékek kopását.

- Kapcsolja be a kompresszort. Járássa egyszer a kompresszort addig, amíg el nem éri a maximális nyomást a tartályban, és a készülék kikapcsol.
- Helyezze a készüléket a munkadarabra és nyomja meg a kioldót (2).

TIPP



A pneumatikus tűzőgép kioldóbiztosítóval (9) van felszerelve. A meghajtott anyag csak azután hagyja el a készüléket, hogy a pneumatikus tűzőgép kimenetét (10) a munkadarabhoz nyomták és a kioldót (2) aktiválták.

Ellenőrizze, hogy a meghajtandó elemet az előírásoknak megfelelően vezették-e.

- Ha a meghajtott tárgy kilóg, növelje a légnyomást 0,5 bar-os lépésekben.
- Ha a munkadarab túl mélyen van behelyezve, csökkentse a légnyomást 0,5 bar-os lépésekben.

Alternatív megoldásként felgyorsíthatja a munkát a kioldó (2) nyomva tartásával.

- Helyezze a pneumatikus tűzőgépet a munkadarabhoz.
- Nyomja a szerszámot a munkadarabhoz, amíg a kimenet (10) hozzá nem ér.
A meghajtott anyag elhagyja a készüléket.
- Amíg lenyomva tartja a ravaszt (2), minden alkalommal, amikor a kimenet (10) hozzáér a munkadarabhoz munkadarab, egy meghajtott munkadarab elhagyja a készüléket.

Alternatív megoldásként a készülék kimenetét (10) tartósan a munkadarabhoz nyomhatja.

- Minden alkalommal, amikor a ravaszt (2) megnyomja, egy darab anyag elhagyja a készüléket.

TIPP

A finombeállítás a recézett csavarral (8) is lehetséges.

- Fordítsa le a szárnyas csavart (8), hogy a munkadarabot mélyebbre húzza a munkadarabba tétel.

- Forgassa felfelé a szárnyas csavart (8), hogy a munkadarab mélyebbre kerüljön a munkadarabba tétel.
- Forgassa el az elszívott levegő fedelét (1), hogy a távozó levegőt a kívánt irányba irányítsa irány.
- Javasoljuk, hogy a pneumatikus szerszám előtt nyomáscsökkentőt csatlakoztasson leválasztóval víz és olajozó.
- Fokozott olaj- vagy levegőszivárgás esetén ellenőriztesse, és ha szükséges meg kell javítani a pneumatikus szerszámot.
- Védje a levegős szerszámot a portól, szennyeződésektől és rovaroktól. Fedje le a levegős szerszámot fóliával, hogy megvédje a szennyeződéstől és az ebből eredő sérülésektől és meghibásodásoktól.

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

Kenje meg köd olajozóval.

TIPP

A nyomáscsökkentő utáni sűrített levegő előkészítő lépésként a ködolajozó folyamatosan és optimálisan keni a pneumatikus szerszámot. A ködolajozó finom olajcseppeket bocsát ki az áramló levegőbe, így biztosítva a rendszeres kenést.

- Szereljen be olajködtetőt a nyomáscsökkentő mögé (szűrővel). Ehhez illessze be az olajköd olajozó menetes dugós csatlakozóját a nyomáscsökkentő gyorscsatlakozójába (szűrővel).
- Ezután csatlakoztassa a pneumatikus készüléket az erre a célra szolgáló gyorscsatlakozóhoz.

KÉZI KENÉS

TIPP

Ha nem rendelkezik ködolajozóval, minden alkalommal kenje be körülbelül 5000 darab kalapált anyag felhasználása után.

Tegyen 1-2 csepp speciális sűrített levegős olajat a pneumatikus tűzőgép menetes dugós csatlakozójába (4).

Ezután nyomja meg többször a ravaszt (2).



FIGYELEM!

Soha ne használjon túl sok olajat, különben az a kifolyónyílást (10) elhagyja az anyaggal együtt, és károsíthatja a munkadarabot.

TISZTÍTÁS

Ne használjon éles tárgyakat a készülék belsejébe. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a készüléket, lehetőleg minden használat után azonnal.

Tisztítsa meg a házat száraz ruhával – soha ne használjon benzint, oldószert vagy más tisztítószeret, amely károsítja a műanyagokat.

Minden használat után csomagolja be a pneumatikus tűzgépet a mellékelt hordtáskába, hogy megóvja a szennyeződéstől.

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló jogosult a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak akkor érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

A GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ilyen sérülésekből származó egyéb mechanikai sérülések és hibák).

Valamint az alábbi esetekben:

- Lesznek kísérletek jogosulatlan javításra.
- A készüléket a garanciális időszak alatt manipulálták vagy megjavították jogosulatlan.
- A szerszámot iparban vagy kézműves munkában használták (a szerszámot erre gyártották barkácsolók, és nem kereső tevékenységre szánják).

A garancia nem terjed ki a szerszám természetes kopás vagy túlterhelés következtében károsodó elemeire (pl. bemeneti aljzatok, kapcsok, szögek), a házra és az esetleges maszkolóelemekre.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Powermat szolgáltatás

utca Obrońców Poczty Gdańska 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az anyagok újrafelhasználásával, újrafelhasználásával vagy egyéb használt berendezések használatával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és a környezetvédelmi elvek szerint újrahasznosítani.

A gyártó a BDO: 000063719 regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. A régi berendezéseit ott hagyhatja abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolta.

Azok az üzletek, ahol legalább háztartási gépek értékesítési területe található 400 m²

, kötelesek ingyenesen átvenni a háztartásokból az ebben az egységben vagy annak közvetlen közelében lévő olyan hulladék berendezéseket, amelyek külső mérete nem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új háztartási berendezéseket kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy szupermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartási használt berendezéseket a berendezés átadási helyén ingyenesen átvenni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított. felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán keresztül, egyszerűen tájékoztasson minket úgy, hogy megjegyzését írja be a Megrendelés megjegyzései mezőbe. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket visszaküldheti a szállítási helyre.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

A hulladékberendezések tárolóhelyeiről további információ a következő címen érhető el:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

A GYÁRTÓ ADATAI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
utca Obrońców Poczty Gdańska 97
42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT